



ご存知  
ですか？

# HEPAフィルターは こんなに汚れます！



## こんなクリーンブースは要注意！

- プレフィルターが真っ黒・・・。
- 最近、風量が落ちてきた気がする。
- 導入後、一度もメンテナンスしていない。
- 人の出入りが激しい一般環境や工場内に設置している。

HEPAフィルターの日詰まりは  
清浄度低下の大きな要因となります。

※使用環境により異なりますが、実際に使用したフィルターの写真です。

## クリーンブースのメンテナンスは伸栄産業にご依頼ください！




- 差圧検査・風量測定**  
差圧計や風量測定でフィルターの日詰まりをチェックします。
- 外観検査（破損・劣化等）**  
アルミフレームやカーテンシート、パネルなどの破損・劣化を検査します。  
特にカーテンシートは、使用環境や用途（揮発性溶剤を使用する等）によりダメージを受けて早く劣化することがあります。

多数のクリーンブース納入実績により、きめ細かなメンテナンスをご提供します。お気軽にお問合せください！

# クリーンブースのメンテナンスを承ります！

## ●メンテナンスフロー



## ●貴社情報

|     |   |        |  |
|-----|---|--------|--|
| 貴社名 |   | 所属部署   |  |
| お名前 |   | E-MAIL |  |
| TEL |   | FAX    |  |
| ご住所 | 〒 |        |  |

## ●お持ちの設備について

|         |  |
|---------|--|
| クリーンブース | W (       ) D (       ) H (       )  |
|         | W (       ) D (       ) H (       )  |
| 設置場所    | <input type="checkbox"/> 一般環境 <input type="checkbox"/> クリーンルーム内 (クラス:       )  |
| FFU台数   | (       ) 台  |
| 条件清浄度   | クラス (       )  |
| 本体材質    | <input type="checkbox"/> ステンレス <input type="checkbox"/> アルミフレーム <input type="checkbox"/> 導電パイプ <input type="checkbox"/> その他 (       )                                    |
| 周囲材質    | <input type="checkbox"/> アルミ複合板 <input type="checkbox"/> 制電PVC <input type="checkbox"/> 制電アクリル <input type="checkbox"/> セイデンシート (色:       ) <input type="checkbox"/> その他 |
| 特記事項    | ●クリーンブースの寸法、設置位置、レイアウト、FFUのメーカー名 等   |

## ●購入先情報

|      |   |        |  |
|------|---|--------|--|
| 代理店名 |   | 支店・営業所 |  |
| 担当者名 |   |        |  |
| TEL  |   | FAX    |  |
| 住所   | 〒 |        |  |

※他社で導入されたクリーンブースでもフィルターメンテナンス、カーテン交換など可能です。ぜひ当社までご相談ください！

**FAX**

**本社 : 072-806-7801**

**関東営業所 : 048-747-7880**



**伸栄産業株式会社**

本社 / 〒574-0057 大阪府大東市新田西町1-10

TEL.072-806-7800 (代) FAX.072-806-7801

関東営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目5-23 山本ビル2階

TEL.048-747-7300 FAX.048-747-7880



WEBサイトリニューアル!

<http://www.s-shin-ei.co.jp/>

●詳細につきましては、担当者または下記までお気軽にお問い合わせください。